




SUPERTAPE PROFESIONAL



- SUPER-Tape je univerzální silikonová páska, která Vám pomůže v každé situaci.
- Velkou výhodou pásky je velmi široké využití.
- Jedná se o pásku na silikonové bázi, neobsahuje žádné lepidlo.
- Izolátor poškozeného elektrického vedení a to až **do 8000V**
- Nouzová oprava prasklých hadic a to dokonce i pod vodou **do tlaku 8 bar**
- Nouzové zaizolování unikajících ropných látek
- Páska je stavěna na teplotu od -90°C až po +260°C
- Životnost je 10 let

- Izoluje až **8 000 Volt!**
- Odolává teplotám až do **+ 260°C!**
- Zůstává flexibilní až do **- 90°C!**
- Nikdy se nestane lepkavou, lepkavou!
- Snadno se spojuje!
- Odolná tlaku až **8 Bar!**



- Snadná aplikace i pod vodou!
- Je **UV odolná** a stabilní!
- Roztažitelná až o **400%!**
- Odolná vodě a povětrnostním vlivům!
- Dlouhodobě opravuje až **10let!**
- Odolná palivům, olejům, kyselinám, solím apd.!

PAS6	SUPERTAPE univerzální silikonová páska 25mm x 3,6m, barva šedá
PAS7	SUPERTAPE univerzální silikonová páska 25mm x 3,6m, barva žlutá
PAS8	SUPERTAPE univerzální silikonová páska 25mm x 3,6m, barva oranžová



SUPERTAPE PROFESIONAL



Použití

- Veškeré rychlé opravy vyžadující vysokou tepelnou odolnost, odolávající vysokému tlaku, elektricky izolační vlastnosti, opravy odolávající vlhkosti a korozi a znečištění. Automobilový průmysl, elektro, opravy v domácnosti, náhrada tepelně smrštitelných pásek.

Výhody

- Snadná a rychlá aplikace
- tepelná odolnost
- okamžitá fixace
- odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu, oleji, slané vodě, UV záření
- vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

Technické vlastnosti:

Rozměr pásky	25 mm x 3600 mm
Tepelná odolnost	-50 °C +260 °C
Průtažnost	300 % (ASTM D412)
Průrazné napětí	15 kV/mm (ASTM D149)
Odolnost UV záření	vynikající
Pevnost v tahu	41 kg/cm ² (ASTM D412)



1. Očistěte aplikované místo a odstříhnete požadovanou délku pásky.
2. Odstraňte část ochranné fólie. Pásku udržíte čistou.
3. Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje.
4. Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
5. Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte. Fixuje okamžitě, trvalé spojení do 2s. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, avšak nejlepších výsledků dosáhnete na čistém, suchém povrchu. Pásku SUPERTAPE nelze opakovaně použít, ale další vrstvy lze v budoucnu kdykoliv aplikovat.